

USB対応 放射線検知器  
CPI-URO01 ユーザーズマニュアル

# 目次

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| ご注意                         | I         |
| 保証規定                        | III       |
| 製品に同梱されるもの                  | IV        |
| 安全上のご注意                     | V         |
| <b>1. 概要</b>                | <b>1</b>  |
| 1-1. はじめに                   | 1         |
| 1-2. 主な機能                   | 2         |
| 1-3. 各部の名称と役割               | 3         |
| <b>2. 準備</b>                | <b>4</b>  |
| 2-1. 通信ドライバのインストール          | 4         |
| 2-2. アプリケーション Radmonのインストール | 4         |
| <b>3. 測定</b>                | <b>5</b>  |
| 3-1. コンピュータとの接続             | 5         |
| 3-2. アプリケーション Radmonの起動と測定  | 5         |
| <b>4. アプリケーション Radmon</b>   | <b>6</b>  |
| 4-1. 画面                     | 6         |
| 4-2. 設定                     | 9         |
| <b>5. トラブルシューティング</b>       | <b>17</b> |
| <b>6. 製品仕様</b>              | <b>20</b> |
| 製品のメンテナンスについて               | 22        |
| 製品のお問い合わせについて               | 23        |

# ご注意

1. 本製品の外観や仕様及び取扱説明書に記載されている事項は、将来予告なしに変更することがあります。
2. 取扱説明書に記載のすべての事項について、株式会社シーピーアイテクノロジーズから文書による許諾を得ずに行う、あらゆる複製も転載も禁じます。
3. この取扱説明書に記載されている会社名及び製品名は、各社の商標又は登録商標です。
4. 取扱説明書の内容を十分に理解しないまま本製品を扱うことは、おやめください。本製品の取扱いについては安全上細心の注意が必要です。取扱い説明を十分に理解してから本製品をご使用ください。
5. 本製品をお使いいただくには、DOS/V コンピュータや Windows についての一般的な知識が必要です。この取扱説明書は、お読みになるユーザーが DOS/V コンピュータや Windows の使い方については既にご存知であることを前提に、製品の使いかたを説明しています。もし、DOS/V コンピュータや Windows についてご不明な点がありましたら、それらの説明書や関係書籍等を参照してください。
6. 本製品は簡易型の放射線検知器です。放射線に関する数値は、個別に校正を行っていないため、誤差を多く含む可能性があります。したがってこの製品によって得られる数値、表示については、安全・危険の判断基準としてではなく、参考値としてお取り扱いください。
7. 本製品は空中放射線量の測定を目的に設計されており、食品や飲料水等の放射線測定には使用できません。
8. この製品が検知可能な放射線種はガンマ線のみとしていますが、使用している GM 管自体はアルファ線、ベータ線も検知可能です。ケースによる遮断、減衰効果を考慮して検知可能な放射線種から除外しましたが、実際にベータ線が存在する環境では、ケースを通過したベータ線の検知分も含んだ測定結果となることが考えられます。

9. この製品で使用している GM 管の感度は、そのメーカーである LND 社の指示により、以下の式としています。

コバルト 60 でのガンマ線感度 18 CPS/mR/h (全領域)

照射線量 (R:レントゲン) から吸収線量 (Gy:グレイ) への変換式は、以下を使用しています。

$$1 \text{ mR/h} = 8.76 \text{ } \mu\text{Gy/h}$$

吸収線量 (Gy:グレイ) から線量当量 (Sv:シーベルト) への変換式は、以下を使用しています。

$$\text{Sv} = [ \text{荷重係数 : ガンマ線} = 1 ] \times \text{Gy}$$

以上より、GM 管の毎秒カウント値  $n$  [CPS] から線量当量  $X$  [Sv/h] への変換式は

$$X [\mu\text{Sv/h}] = 8.76 \times n [\text{CPS}] / 18 \text{ (全領域)}$$

としています。

しかしこの式を用いてセシウム 137 を線源とする放射線特性試験を行ったところ、値のずれが大きいことがわかったため、実際にはこの試験の結果を元にした補正をさらに行っています。

10. この製品が提供する数値を含むすべての情報には、その測定環境が生体に対して安全か、危険かなどの判断を一切含んでいません。
11. この製品から得られる情報は、明示、暗示にかかわらず、それにより起因する結果のすべてについて、弊社はその責任を負いかねます。

# 保証規定

## 1. 保証の範囲

- 1.1 この保証規定は、弊社—株式会社シーピーアイテクノロジーズが製造・出荷し、お客様にご購入いただいたハードウェア製品に適用されます。
- 1.2 弊社によって出荷されたソフトウェア製品については、弊社所定のソフトウェア使用許諾契約書の規定が適用されます。
- 1.3 弊社以外で製造されたハードウェア又はソフトウェア製品については、製造元／供給元が出荷した製品そのままを提供いたしますが、かかる製品には、その製造元／供給元が独自の保証を規定することがあります。

## 2. 保証条件

弊社は、以下の条項に基づき製品を保証いたします。不慮の製品トラブルを未然に防ぐためにも、あらかじめ各条項をご理解のうえ製品をご使用ください。

- 2.1 この保証規定は弊社の製品保証の根幹をなすものであり、製品によっては、その取扱説明書や保証書などで更に内容が細分化され個別に規定されることがあります。したがって、ここに規定する各条項の拡大解釈による取扱いや特定目的への使用に際しては十分にご注意ください。
- 2.2 製品の保証期間は、製品に添付される「保証書」に記載された期間となり、弊社は、保証期間中に発見された製品の不具合について保証の責任をもちます。
- 2.3 保証期間中の製品の不具合について、弊社は不具合部品を無償で修理又は交換します。ただし、次の場合は保証の適用外となります。
  1. 保証書の提示がない場合、または、保証書にご購入年月日、お客様名、販売店名の記入がない場合、もしくは字句が書き替えられた場合。
  2. 取扱上の不注意や誤用による故障や損傷。
  3. 接続している他の機器または指定以外の部品使用に起因して故障が生じた場合。
  4. 弊社指定以外で調整や保守、修理などを行った場合、及び改造した場合。
  5. 火災、地震、風水害、落電、その他の災害や公害、以上電圧などによる故障や損傷。
- 2.4 消耗部材を取り替える場合は保証の対象とはなりません。
- 2.5 原子力関連、医療関連、鉄道等運輸関連、ビル管理、その他の人命に関わるあらゆる事物の施設・設備・器機など全般にわたり、製品を部品や機材として使用することはできません。もし、これらへ使用した場合は保証の適用外となり、いかなる不具合及び損害や損失についても弊社は責任を負いません。また、本製品を用いて製造された二次生成物がこれらに使用された場合も同様とします。
- 2.6 弊社は本製品の運用を理由とするいかなる損害、損出等の請求につきましては、これに応じかねますので、あらかじめご了承ください。
- 2.7 本製品は日本国内向け仕様であり、海外の諸規格には準拠しておりません。また、海外で使用した場合は保証の適用外となります。

## 製品に同梱されるもの

|                  |   |
|------------------|---|
| CPI-UR001 本体ユニット | 1 |
| USB ケーブル         | 1 |
| スタートアップガイド       | 1 |
| 保証書              | 1 |

# 安全上のご注意

ここに示す注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぐためのものです。

注意事項は、誤った取扱いで生じる危害や損害の大きさ、又は切迫の程度によって内容を「警告」と「注意」の2つに分けています。「警告」や「注意」はそれぞれ次のことを知らせていますので、その内容をよくご理解なさってから本文をお読みください。

**警告：** この指示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡したり重傷を負ったりすることがあります。

**注意：** この指示を無視して誤った取扱いをすると、人が傷害を負ったり、物に損害を受けたりすることがあります。



## —— 感電や火災の危険があります ——

- この装置のケースを開けないでください。内部に高圧回路があるため、ケースを開けた状態で動作させると感電のおそれがあります。
- この装置を分解したり、改造しないでください。火災や感電の原因となることがあります。万一、発熱、煙が出ている、異臭がするなどの異常に気が付いた場合はすぐにUSBケーブルを本体から抜いてください。異常状態のまま使用すると火災や感電のおそれがあります。
- 万一、金属片、水、その他の液体等の異物が機器の内部に入った場合はすぐにUSBケーブルを本体から抜いてください。そのまま使用すると、火災や感電のおそれがあります。



## 注意

取り扱いかたによっては  
—— けがをしたり機器を損傷することがあります ——

- ぐらついた台の上や傾いたところなど不安定な場所に置かないでください。落下などにより、故障したり、けがの原因となることがあります。
- 直射日光のあたる場所、極端に高温・低温になる場所、湿度の高い場所、ほこりの多い場所、静電気の多い場所では使用しないでください。
- 急激な温度差を与えると結露が発生する可能性があります。発生した場合は必ず時間をおき、結露が無くなってから使用してください。
- 衝撃に弱い部品を使用していますので、持ち運びは慎重に行ってください。落下など強い衝撃を与えますと故障の原因となります。

# 1. 概要

## 1-1. はじめに

USB対応 放射線検知器CPI-UR001は、コンピュータのUSBポートに接続して使用する、簡易型の放射線検知器です。環境下の放射線を検知して、コンピュータ画面にその線量の数値やトレンドグラフを表示します。過去に観測したデータをトレンドグラフ画面に表示することも可能です。



## 1-2. 主な機能

### ■ シーベルト値またはカウント値の表示

- ・ 現在値 1 秒間の値
- ・ 平均値 60 秒間の平均値（平均時間は 1～3600 秒の間で変更可能）
- ・ 1 時間値 1 時間の平均値
- ・ 積算値 測定開始からの積算値
- ・ 予測 1 日値 現在の平均値を 1 日値に換算したもの
- ・ 予測 1 年値 現在の平均値を 1 年値に換算したもの

### ■ 警告設定

上記表示値に対して、それぞれ警告を出す値をシーベルト値（ $\mu\text{Sv}$ ）で設定できます。これらの表示値が警告設定値以上になったとき、警告画面と、どの表示値が超過したのかが表示されます。

### ■ トレンドグラフ表示

縦軸をシーベルト値またはカウント値、横軸を時間としたグラフを表示します。縦軸、横軸の縮尺は豊富に設定できます。このグラフにより、放射線量の傾向を感覚的に把握することができます。

### ■ 放射線検知通知


放射線を検知すると、本体の LED ランプが赤色に点灯します。また同時にブザーも鳴ります（ON/OFF 設定可能）。

### ■ 測定データ参照

過去に測定したデータをトレンドグラフ画面に表示できます。マウス操作による詳細情報の表示や、キーボード操作による時間軸の拡大、縮小、移動も可能です。データの選択時には、日時範囲指定や測定場所などの付加情報指定による条件検索が可能です。

## 1-3. 各部の名称と役割

### ■ユニット前面部



#### DETECT ランプ


ユニットの状態と放射線検知を表示します。

- 消灯: コンピュータがユニットを認識していない
- 緑色点灯: コンピュータがユニットを認識している
- 赤色点灯: ユニットが放射線を検知した

#### GM 管

放射線を検知するガイガーミュラー管です。パネルの裏に配置されています。(パネルにこの点線表示はありません)

### ■ユニット背面部



#### USB ポート

添付の[USBケーブルのシリーズBプラグ側](#)を接続します。

## 2. 準備

### 2-1. 通信ドライバのインストール

CPI-UR001 は、FTDI 社の仮想 COM ドライバ（VCP ドライバ）を使用します。

#### ■ Windows 10 / 11 の場合

付属の USB ケーブルによりコンピュータと CPI-UR001 を接続してください（[「3-1. コンピュータとの接続」](#)参照）。初めて接続した際に、通信ドライバが自動的にインストールされます。

#### ■ Windows 8 以前の場合

通信ドライバは、FTDI 社のドライバを使用します。FTDI 社のホームページより VCP ドライバをダウンロードしてインストールしてください。

※ VCP ドライバダウンロードページ（2024/1/10 現在）

[VCP Drivers - FTDI \(ftdichip.com\)](https://www.ftdichip.com/VCP_Drivers)

| Operating System       | Release Date | Processor Architecture     |                            |     |                                |        |        |     | Comments   |
|------------------------|--------------|----------------------------|----------------------------|-----|--------------------------------|--------|--------|-----|--|
|                        |              | X86 (32-Bit)               | X64 (64-Bit)               | PPC | ARM                            | MIPSII | MIPSIV | SH4 |  |
| Windows (Desktop)*     | 2021-07-15   | <a href="#">2.12.36.4</a>  | <a href="#">2.12.36.4</a>  | -   | <a href="#">2.12.36.4A****</a> | -      | -      | -   | WHQL Certified. Includes VCP and D2XX.<br>Available as a <a href="#">setup executable</a> .<br>Please read the <a href="#">Release Notes</a> and <a href="#">Installation Guides</a> . |
| Windows (Universal)*** | 2021-11-12   | <a href="#">2.12.36.4U</a> | <a href="#">2.12.36.4U</a> | -   | -                              | -      | -      | -   | WHQL Certified. Includes VCP and D2XX.<br><br>All FTDI devices now supported in Windows 11.0, kernel 3.0.0-19.   |

“setup executable” をダウンロードします

### 2-2. アプリケーション Radmon のインストール

1. 以下のシーピーアイテクノロジーズのホームページよりサポートソフトウェアをダウンロードします。

<https://www.cpi-tec.jp/cpi-ur001/index.html#download>


2. ダウンロードしたファイルを解凍します

3. setup.exe を実行します。

## 3. 測定

### 3-1. コンピュータとの接続

- ① コンピュータを起動します。
- ② ユニットの平らで安定した場所に置きます。
- ③ ユニットの背面にある[USBポート](#)に、添付の[USBケーブル](#)のシリーズ B プラグ側を挿入します。
- ④ コンピュータの USB ポートに、上記の[USBケーブル](#)のシリーズ A プラグ側を挿入します。
- ⑤ ユニットに電源が供給されます。コンピュータ（ドライバ）から正常に認識されると、ユニット前面の[DETECTランプ](#)が緑色に点灯します。⇒ [緑色に点灯しない場合](#)
- ⑥ 放射線を検知すると[DETECTランプ](#)が赤色に点灯し、同時に検知ブザーも「ピッ」と鳴ります。




USB ケーブル

### 3-2. アプリケーション Radmon の起動と測定

- ① メニューやデスクトップの Radmon アイコン  から、Radmon を起動します。
- ② 必要であれば[設定](#)を変更します。
- ③ [USB COMステータス](#)が OK であることを確認します。
- ④ [開始ボタン](#)またはメニューバーの[ファイル]－[実行]－[開始]をクリックします。
- ⑤ 必要であれば[コメントを設定、変更](#)して OK ボタンをクリックします。
- ⑥ 測定が始まります。測定データは自動的にハードディスクに保存されます。
- ⑦ 必要であれば測定中も[設定](#)を変更することができます。
- ⑧ 測定を終了するときは[停止ボタン](#)またはメニューバーの[ファイル]－[実行]－[停止]をクリックします。

# 4. アプリケーション Radmon

## 4-1. 画面



### ① 現在、経過、積算、予測の表示領域

|        |  |
|--------|--|
| 現在     | 現在の日付と時刻を表示します。  |
| 経過     | 測定開始からの経過時間を表示します。   |
| 積算     | 測定開始からの積算値(シーベルト値またはカウント値)を表示します。この値には警告設定が可能です。           |
| 予測 1 日 | 現在の平均値から算出した 1 日の予測値(シーベルト値またはカウント値)を表示します。この値には警告設定が可能です。 |
| 予測 1 年 | 現在の平均値から算出した 1 年の予測値(シーベルト値またはカウント値)を表示します。この値には警告設定が可能です。 |

### ② 現在値、平均値、1時間値の表示領域

|     |  |
|-----|--|
| 現在値 | GM 管が検知した 1 秒間の放射線カウント数、またはそれをシーベルト値に変換した値を表示します。通常の放射線レベルの領域では、0 のときが多く、あまり意味を持ちません。この値には警告設定が可能です。 |
|-----|--|

|       |  |
|-------|--|
| 平均値   | 現在値を、過去 1～3600 秒の間、平均した値(シーベルト値またはカウント値)です。平均する時間の初期設定は 60 秒です。この値が一般的な放射線測定器の表示値と同様の内容となります。この値には <a href="#">警告設定</a> が可能です。             |
| 1 時間値 | 現在値を、経過時間が1 時間以上の場合は過去 1 時間で、経過時間が1 時間未満の場合は経過時間で、平均した値(シーベルト値またはカウント値)です。1 時間以上経過した場合は、過去 1 時間の実績値と言えます。この値には <a href="#">警告設定</a> が可能です。 |

### ③ [警告表示領域](#)


現在の警告設定値を超えた場合に「警告」と「設定値超過」という赤文字を表示します。またそれに該当する①、②の表示値が黒文字から赤文字に変化し、さらに値の後ろに赤で▲を表示します。

#### 【補足】

通常警告表示は、警告設定値を超えた場合に表示しますが、以下の 2 つの状態のときにも表示されません。

- 現在値がシーベルト値換算で 1mSv/h を超えたとき  
⇒ 「警告」と「測定誤差大」という赤文字
- 現在値がシーベルト値換算で 3.8mSv/h を超えたとき  
⇒ 「警告」と「測定限界到達」という赤文字

### ④ [開始ボタン](#)



このボタンをクリックすると、[測定を開始](#)します。測定が正常に動作している場合は、開始ボタンにマークが付きます。 

### ⑤ [停止ボタン](#)



このボタンをクリックすると、現在の[測定を停止](#)します。測定停止中は、停止ボタンにマークが付きます。 


### ⑥ [USB COMステータス](#)

コンピュータとユニットとの間を接続している USB COM の状態を示します。

正常 : [COMnnn]USB ユニット通信 OK (nnn は 1～256)

異常 : USB ユニット通信 NG ⇒[対応方法](#)

## ⑦ トレンドグラフ領域



|   |             |  |
|---|-------------|--|
| ① | トレンドグラフ     | 縦軸をシーベルト値またはカウント値、横軸を時間として、過去から現在に至る平均値の推移をグラフで表したものです。  |
| ② | 現在値プロット     | トレンドグラフと同じ平面に、現在値をプロットしたものです。  |
| ③ | 現在位置        | グラフ上での現在の位置です。   |
| ④ | 横軸情報        | <a href="#">トレンド表示設定</a> の横軸設定により、時間幅の変更できます。それに連動して、開始時刻、終了時刻、時間単位が変化します。   |
| ⑤ | 縦軸情報        | <a href="#">トレンド表示設定</a> の縦軸設定により、シーベルト値またはカウント値の幅(高さ)が変更できます。それに連動して、これらの数値、単位が変化します。                                     |
| ⑥ | カーソル表示ステータス | 現在のカーソル表示の状態を示します。ON の場合、トレンドグラフ上にマウスカーソルを置くと、その時刻のデータが存在すれば、それがポップアップ表示されます。この ON/OFF はキーボードの <a href="#">F3キー</a> で可能です。 |

### ◆ポップアップ表示の例

右のような各種の情報が表示されます。



## ◆キーボード操作

トレンドグラフの画面は、キーボードで操作ができます。

| キー | 測定中   | 過去のデータ参照中   |
|----|---|---|
| F1 | ズームインします。<br>トレンド表示設定の横軸の時間幅を 1 段階短くします。  | ズームインします。<br>トレンド表示設定の横軸の時間幅を 1 段階短くします。<br>条件設定で開いた結果、複数のグラフが表示されている場合には、カーソルがあるグラフを中心にズームインします。 |
| F2 | ズームアウトします。<br>トレンド表示設定の横軸の時間幅を 1 段階長くします。   |   |
| F3 | 押すごとにカーソル表示、ポップアップ情報の ON/OFF を切り替えます。現在の設定は <a href="#">トレンドグラフ領域の左上に表示</a> されます。 |   |
| F4 | 使用しません  | 最初の時間幅に戻します   |
| 1  |   | 現在表示している時間幅の半分の時間、過去へ移動します。   |
| 2  |   | 現在表示している時間幅の 1/10 の時間、過去へ移動します。   |
| 3  |   | 現在表示している時間幅の 1/10 の時間、未来へ移動します。   |
| 4  |   | 現在表示している時間幅の半分の時間、未来へ移動します。   |

※1~4 はフルキーボードです。テンキーでは操作できません。

## 4-2. 設定

メニューバーで設定を行います。

### ■ファイルメニュー

ファイルや測定、Radmon の設定を行います。

#### ●開く

過去に測定したデータを選択してトレンドグラフとして表示します。

#### ・直接ファイル指定

測定データのファイルを直接選択します。測定データが保存されている Radmon フォルダは、年フォルダの下に月フォルダ、月フォルダの下に日フォルダという階層構造になっています。Radmon フォルダと別の場所にあるデータを選択することも可能です。

#### ・条件設定

日時の範囲やコメントなどの条件を指定したうえで、その条件に当てはまるデータファイルを検索します。

測定日時 表示する測定データの開始日時と終了日時を指定します。空欄のままにすると、その項目のすべてが選択されたこととなります。(例では空欄は□)

例: 2011 年 9 月 5 日 10 時 30 分から 17 時までのデータ

2011 年 9 月 5 日 10 時 30 分 ~

2011 年 9 月 5 日 17 時 0 分

例: 2011 年の 9 月から 12 月のデータ

2011 年 9 月□日□時□分 ~

2011 年 12 月□日□時□分

例: 2011 年以降のすべてのデータ

2011 年□月□日□時□分 ~

□年□月□日□時□分

コンピュータ名 データ測定時に設定したコンピュータ名を検索条件に加えます。

例: MAIN, MOBILE2, CPI, testpc

ユニット番号 データ測定時に設定したユニット番号を検索条件に加えます。

例: 0001, 0002, 3

コメント データ測定時に設定したコメントを検索条件に加えます。

例: 横浜, HANAMAKI, 東北道, 公園, テスト

#### ・キャンセル

開くをキャンセルします。

#### ●閉じる


開くで表示されたトレンドグラフを閉じます。

#### ●実行

測定を開始/停止します。

## 開始

測定を開始します。この項目を選択すると、まず以下のようなコメント確認画面が表示されます。表示されているコメントで良ければそのまま、そうでなければコメントを変更後、OK ボタンをクリックすると、測定を開始します。



測定が正常に動作している場合は、[画面](#)の下方の開始ボタンにマークが付きます。



## 停止


測定を停止します。この項目を選択すると、現在の測定を停止します。正常に停止している場合は、[画面](#)下方の停止ボタンにマークが付きます。



## ●データフォルダの場所

測定したデータを保存するフォルダの場所を指定します。初期値はログオンユーザの「マイドキュメント」ですが、必要であれば、別の場所に設定できます。ここで設定した場所に“Radmon”という名前のフォルダができます。そしてその下に年、月、日フォルダの階層が作られ、日フォルダの中に実際のデータファイルが作成されます。

[設定場所]



階層構造の例：

2011年1月9日10時5分23秒測定開始のデータと2011年1月9日15時46分32秒測定開始のデータを示している

#### ◆データファイルについて

カンマ区切りのテキストファイル、いわゆる csv 形式で保存されているので、Excel などのアプリケーションから開いたり、他の形式に容易に変換ができます。

- ・ファイル名

測定開始日時となります。

[西暦下 2 桁][月 2 桁][日 2 桁]－[時 2 桁][分 2 桁][秒 2 桁]. csv

- ・データ構造

すべてテキストで、行の終わりは CR+LF です。

| 行    | 内容         | 説明   |
|------|------------|--|
| 1    | データ構造バージョン | このファイルのデータ構造のバージョン数<br>現在は“1.00”                                     |
| 2    | コンピュータ名    | <a href="#">コメント設定</a> のコンピュータ名で設定した内容                               |
| 3    | ユニット番号     | <a href="#">コメント設定</a> のユニット番号で設定した内容                                |
| 4    | コメント       | <a href="#">コメント設定</a> のコメントで設定した内容                                  |
| 5    | タイトル       | 以降の行のデータのタイトル<br>“時刻,カウント値”  |
| 6 以降 | データ本体      | 1 秒ごとのカウントデータ(CPS)<br>[時 2 桁] : [分 2 桁] : [秒 2 桁] , [カウント値(小数点 6 桁)] |

#### ◆データファイルの容量

データ本体は 1 秒間あたり 19 バイトで、1～5 行のヘッダ部を h バイト、測定秒数を s とすると、生成されるデータファイルの容量 (バイト) は

$$h + 19s$$

となります。

ただし開始/停止のクリックと測定の開始/停止は完全に同期するわけではないので、若干の増減が発生します。

#### ●アプリケーションの終了

この Radmon を閉じます。画面右上の×ボタンでも同様です。

## ■設定メニュー

画面表示の設定などを行います。

### ●表示単位設定

画面の表示値の単位を設定します。

#### ・積算値、予測値

[画面](#)の表示値のうち、積算、予測1日、予測1年の値の単位を設定します。

$\mu\text{Sv}$       マイクロシーベルトで表示します。

$1\ \mu\text{Sv} = 0.001\ \text{mSv}$

mSv      ミリシーベルトで表示します。

$1\ \text{mSv} = 1,000\ \mu\text{Sv}$

Counts      カウント数で表示します。

#### ・現在値、平均値

[画面](#)の表示値のうち、現在値、平均値、1時間値の単位を設定します。

$\mu\text{Sv/h}$       毎時マイクロシーベルトで表示します。

$1\ \mu\text{Sv/h} = 0.001\ \text{mSv/h}$

mSv/h      毎時ミリシーベルトで表示します。

$1\ \text{mSv/h} = 1,000\ \mu\text{Sv/h}$

CPS      毎秒カウントで表示します。

$1\ \text{CPS} = 60\ \text{CPM}$

CPM      毎分カウントで表示します。

$1\ \text{CPM} = 1/60\ \text{CPS}$

#### ・平均値算出秒数

[画面](#)の平均値の平均化秒数を1~3600の範囲で設定します。初期値は60です。この設定が60の場合は、過去60秒間の現在値のデータをすべて加算し60で割っています。この値を大きくすると、基準となるデータの数が増加するため、より正確な値が測定できるとも言えますが、逆に短時間での値の変化はわからなくなります。なお1時間値は、この設定を3600とした平均値と同等となります。

## ●トレンド表示設定

[トレンドグラフ](#)の単位を設定します。

### ・横軸

時間の最大幅を設定します。

1分/10分/1時間/1日/30日/1年/10年から選択

### ・縦軸

シーベルト値またはカウント値の最大高を設定します。

$\mu\text{sv/h}$       0.1/1/10/100/1,000/10,000 から選択

mSv/h      0.1/1/10 から選択

CPS      1/10/100/1,000/10,000 から選択

CPM      10/100/1,000/10,000/100,000/1,000,000 から選択

## ●コメント設定

データファイルに保存する各種コメントを設定します。これらの設定は測定データに保持されるため、後日過去のデータを参照する場合に、その検索条件に含めることができます。

### ・コンピュータ名

測定したコンピュータ名を設定します。通常 Radmon が自動的に検出したコンピュータ名になりますが、任意の文字列の設定も可能です。

### ・ユニット番号

測定したユニットの番号を設定します。初期値は“0001”です。ユニットを複数台使用する場合などのデータの区別に使用できますが、任意の文字列の設定も可能です。

### ・コメント

測定した場所など任意の文字列を設定します。初期値は設定なしです。

## ●警告設定

[警告表示](#)をする数値を設定します。複数の項目に数値を設定した場合、「警告」という文字の表示については、1つ以上の項目の数値が設定値に達した場合には行います（いわゆる OR 動作）。それと同時に設定値に達した項目の数値は赤文字に変化し、数値の後ろに▲が表示されます。

警告設定が可能な数値は、以下のとおりです。

(0を設定すると警告表示を行いません)

積算／予測1日／予測1年 ( $\mu\text{Sv}$ のみ)

現在値／平均値／1時間値 ( $\mu\text{Sv/h}$ のみ)

※mSv または mSv/h の値を設定をする場合は、以下を参考にしてください

mSv または mSv/h での値に、さらに0を3つ付ける

1 mSv =  $1 \times 1000 \mu\text{Sv} = 1000 \mu\text{Sv} \Rightarrow 1$ の後にさらに0を3つ

10 mSv =  $10 \times 1000 \mu\text{Sv} = 10000 \mu\text{Sv} \Rightarrow 10$ の後にさらに0を3つ

また、「警告音を鳴らす」というチェックボックスをチェックすると、各値が設定値以上になっている間、警告音が鳴り続けます。警告音を途中で止めたい場合は上記のチェックを外してください。発生する警告音は Radmon のインストールフォルダに“RadmonWarning.wav”というファイル名で置かれています。任意のWAVフォーマットファイルを上記のファイル名にして、元のファイルと置き換える事により、発生する警告音を変更することができます。なお、WAVファイル再生には十分な空きメインメモリを必要とします。WAVファイルが大きすぎると警告音が鳴らない場合があります。WAVファイルはなるべく小さいサイズ(1MB以内)のものをご使用ください

## ●検知ブザー設定

ユニット内にある検知ブザーのON/OFFを設定します。ONに設定すると放射線を検知したときにブザーが鳴ります。OFFに設定するとブザーは鳴りませんが、ハードウェアが初期状態になった場合、ブザーは有効な状態から開始します。

### 検知ブザー設定がOFFのときのブザーの動作

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| 新規コンピュータ起動後               | ON  |
| Radmon 起動後                | OFF |
| Radmon 終了後                | OFF |
| コンピュータ再起動<br>USBケーブルを抜き差し | ON  |

## ●自動開始設定

この設定を選択すると、次回以降のRadmon起動時は、自動的に測定を開始するようになります。なお、この設定の場合、測定したデータのコメントは“auto”固定になります。

## ■ヘルプメニュー

Radmon の情報等を表示します。

### ●キー操作の説明

[トレンド画面のキーボード操作](#)の説明が表示されます。

### ●バージョン情報

この Radmon のバージョン等の情報を表示します。

## 5. トラブルシューティング

### ■ ユニットの DETECT ランプが緑色に点灯しない

#### 【原因】

1. USB ケーブルが正しく接続されていない。
2. コンピュータの電源が入っていない。
3. ドライバが正しくインストールされていない。
4. コンピュータの USB がサスペンド状態になっている。
5. コンピュータが省電力状態になっている。

#### 【対策】

1. [コンピュータとの接続](#)を参照して USB ケーブルを正しく接続してください。
2. [コンピュータとの接続](#)を参照してコンピュータの電源を入れてください。
3. [ドライバのインストール](#)を参照してドライバを正しくインストールしてください。
4. [USBのサスペンド回避](#)を参照してください。
5. 省電力状態から復帰させてください。必要であれば省電力状態にならないようにコンピュータ、Windows を[設定](#)してください。

### ■ USB COM ステータスに「USB ユニット通信 NG」と表示される

#### 【原因】

1. USB ケーブルが正しく接続されていない。
2. ドライバが正しくインストールされていない。
3. USB COM ポートが異常となっている。

#### 【対策】

1. [コンピュータとの接続](#)を参照して USB ケーブルを正しく接続してください。
2. [ドライバのインストール](#)を参照してドライバを正しくインストールしてください。
3. Radmon を終了し、USB ケーブルを抜き差しした後、再び Radmon を起動して、USB COM ステータスをご確認ください。それでも NG となる場合は、[USB COMポートの手動設定](#)を参照して、USB COM ポート番号を変更してみてください。

### ■ 測定中に「USB ユニットとの通信異常が発生したため、測定を中止しました。」と表示される

#### 【原因】

1. USB ケーブルが正しく接続されていない。
2. コンピュータの USB がサスペンド状態になっている。

#### 【対策】

1. [コンピュータとの接続](#)を参照して USB ケーブルを正しく接続してください。
2. [USBのサスペンド回避](#)を参照してください。

#### ◆ USB COM ポートの手動設定

本製品は FTDI 社の USB-COM 変換デバイスを使用しています。通常は COM 番号は自動的に認識されますが、同じドライバを使う他の製品などを使った場合など、異常となることがあります。そのときは、手動で COM 番号を変更してから、再度 Radmon を起動してください。

1. デバイスマネージャを開きます
2. ポートの項目を開きます
3. 「USB Serial Port (COM n)」(n は数字で、現在使用している USB COM 番号) を選択して開きます
4. ポートの設定タブの「詳細設定」を開きます
5. 「COM ポート番号」という項目から現在とは別の COM 番号を選びます
6. 開いている画面は OK をクリックして閉じます
7. コンピュータの再起動の要求が出た場合は、それにしたがってください

#### ◆ USB のサスペンド回避

USB にはサスペンドという機能があります。簡単に言えば、コンピュータ側からの通信が一定期間途絶えた場合は、機器側はその電源を切断しなければならないという仕様です。コンピュータ側にとっては、その消費電力を削減できるという利点がある反面、本製品のように通信を途切れなく行う機器にとっては問題になることがあります。初期状態ではサスペンド状態に移行する可能性があり、特にバッテリー駆動下においては、測定中に Radmon がエラーとなり、測定が中断してしまう場合もあるため、これを回避する方法を以下に示します。

1. デバイスマネージャを開きます
2. ポートの項目を開きます
3. 「USB Serial Port (COM n)」(n は数字で、現在使用している USB COM 番号です) を選択して開きます
4. ポートの設定タブの「詳細設定」を開きます
5. 「BM オプション」という項目の「待ち時間 (msec)」の値を、初期値の 16 から 1 に変更します
6. 開いている画面は OK をクリックして閉じます

## 7. コンピュータの再起動の要求が出た場合は、それにしただがってください

### ◆ コンピュータの省電力状態

コンピュータが、スタンバイやスリープ、休止状態と呼ばれるいわゆる省電力状態になると、その電源が切断されるため、Radmon とユニット間の通信も切断されます。省電力状態から復帰後、その通信が自動的に回復せず、異常となる場合があります。その際はRadmon を一度終了したうえで、USB ケーブルを抜き差しし、再びRadmon を起動してください。長時間の測定を行う場合など、このような状況が問題となる場合は、あらかじめWindows の電源に関する設定を変更して、省電力状態にならないようにしてください。方法については Windows のヘルプなどを参照してください。

## 6. 製品仕様

|        |  |
|--------|--|
| 放射線センサ | ガイガーミュラー管 (GM 管 LND, INC. 712 または相当品)  |
| 検知線種   | $\gamma$ 線 (GM 管自体は $\alpha$ 線、 $\beta$ 線も検知)  |
| 検知通知   | LED, ブザー   |
| 表示単位   | $\mu$ Sv/h (毎時マイクロシーベルト)<br>mSv/h (毎時ミリシーベルト)<br>CPS (毎秒カウント)<br>CPM (毎分カウント)  |
| 表示範囲   | 0.000~3,800.000 $\mu$ Sv/h<br>0.000~3.800 mSv/h<br>0~8,000 CPS<br>0~480,000 CPM<br>※CPS, CPM については、3.8mSv/h に対応するカウント数までとなります  |
| 表示     | トレンドグラフ (平均値を表示 横軸:時間 縦軸:線量当量/カウント)<br>現在時刻<br>経過時間 (測定開始から)<br>現在値 (1 秒間値)<br>平均値 (60 秒間の平均値 1~3600 秒の範囲で変更可能)<br>1 時間値 (1 時間の平均値)<br>積算値 (測定開始からの積算値)<br>予測 1 日値 (平均値からの 1 日予測値)<br>予測 1 年値 (平均値からの 1 年予測値)<br>警告 (任意の設定レベルを超えた場合) |
| 設定     | 表示単位<br>ブザー<br>警告レベル   |
| 操作     | 測定開始/終了  |
| 測定データ  | 保存<br>保存データからのトレンドグラフ表示<br>保存データの条件検索  |
| USB 規格 | USB2.0 (Full Speed) 準拠 バスパワード  |
| 消費電流   | 100mA 以下   |

|        |   |
|--------|---|
| 動作温度範囲 | 5°C~50°C  |
| 保存温度範囲 | -20°C~70°C  |
| 外形寸法   | W95×D150×H40 (mm) 突起部を除く                          |
| 対応 OS  | Windows XP / Vista / 7 / 10 / 11                  |
| 付属品    | USB ケーブル (約 1.5m)<br>CD-ROM (アプリケーション、ドライバ、マニュアル) |

## 製品のメンテナンスについて

- ◆ハードウェア製品の故障修理やメンテナンスなどについて、弊社—株式会社シーピーアイテクノロジーズでは、製品をお送りいただいて修理／メンテナンスを行い、ご返送する、センドバック方式で承っております。
- ◆保証書に記載の条件のもとで、保証期間中の製品自体に不具合が認められた場合は、その製品を無償で修理いたします。保証期間終了後の製品について修理が可能な場合、又は改造など保証の条件から外れたご使用による故障の場合は、有償修理となりますのであらかじめご了承ください。
- ◆修理やメンテナンスのご依頼にあたっては、保証書を製品に添え、ご購入時と同程度以上の梱包状態に『精密部品取扱注意』と表示のうえお送りください。また、ご送付されるときは、製品が行方不明とならないよう、事前に受付担当者をご確認ください。製品が弊社に到着するまでの事故につきましては、弊社は責任を負いかねますので、どうか安全な輸送方法をお選びください。
- ◆以上の要項は日本国内で使用される製品に適用いたします。日本の国外で製品を使用される場合の保守サービスや技術サービス等につきましては、弊社の各営業所にご相談ください。

## 製品のお問い合わせについて

- ◆ お買い求めいただいた製品に対する次のようなお問い合わせは、お求めの販売店又は株式会社シーピーアイテクノロジーズへご連絡ください。
  - ・お求めの製品にご不審な点や万一欠品があったとき
  - ・製品の修理
  - ・製品の補充品や関連商品について
  - ・本製品を使用した特注製品についてのご相談
  
- ◆ 技術サポート —— 技術的な内容のお問い合わせは、「電子メール」「ファクス」「郵送」のいずれかにて、下記までお問い合わせください。また、お問い合わせの際は、内容をできるだけ詳しく具体的にお書きくださるようお願いいたします。

————— 技術的な内容のお問い合わせ先 —————

株式会社シーピーアイテクノロジーズ テクニカルサポート  
〒240-0003 横浜市保土ケ谷区天王町 1-1-13 吉野ビル 3F  
E-mail support@cp-itec.com  
FAX 045-331-9203

USB対応 放射線検知器  
CPI-UR001  
ユーザーズマニュアル

---

第2版第1刷発行 2024年1月10日  
発行所 株式会社シーピーアイテクノロジーズ  
〒240-0003 横浜市保土ヶ谷区天王町1-1-13 吉野ビル3F  
TEL 045-331-9201 FAX 045-331-9203

---

不許複製

T0011-UM1-240110  
© 2011-2024 株式会社シーピーアイテクノロジーズ